agence de l'eau
rhône méditerranée & corse
2-4, allée de Lodz
69363 LYON Cedex 07
Tél. 04 72 71 26 00 - Fax 04 72 71 26 01

D28685

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

Client :	SAUNIER ENVIRONNEMENT
Lieu des travaux :	ST THOMAS EN ROYANS 26 VERS L'EGLISE

SRA SAVAC
69516 VAULX EN VELIN
Tel : 04 72 15 14 30 – Fax : 04 72 15 14 34

SRA SAVAC

93 RUE JACQUARD
69516 VAULX EN VELIN
Tel: 04.72.15.14.30 - Fax: 04.72.15.14.34

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

CHANTIER

Client	:	SAUNIER ENVIRONNEMENT
Lieu des travaux	:	St THOMAS EN ROYANS 26
	:	VERS L'EGLISE
Commune	:	26107 ROMANS SUR ISERE
Opérateur	:	TANZILLI.D
Motif de l'inspection	:	DIAGNOSTIC RESEAUX EU+EP

VÉRIFIÉ
Le : 30 JUIL. 2003
Par : F.


SRA SAVAC

93 RUE JACQUARD
69516 VAULX EN VELIN
Tel: 04.72.15.14.30 - Fax: 04.72.15.14.34

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Longueur totale tronçons (m) :	86.6 ml	Météo	:	SEC	

SITUATION



SRA SAVAC

93 RUE JACQUARD
69516 VAULX EN VELIN
Tel: 04.72.15.14.30 - Fax: 04.72.15.14.34


RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	:	EU	Météorologie	:	SEC
Diamètre (mm)	:	200	Sens d'écoulement	:	RV4 VERS RV3
Long. du tronçon (m)	:	17.8	Sens d'inspection	:	RV3 VERS RV4
Long. des tuyaux (m)	:	4	Tronçon	:	Tronçon 1
Nature des tuyaux	:	AMIANTE CIMENT	Prof. regard départ (m):		
Collecteur	:	EN SERVICE	Prof. regard arrivée(m):		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	0 mm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart


Observations :



Distance	Pente	Référence	Compteur
14.5 ml	0 mm/m	Observation 2	


REPARATION

Observations :



Distance	Pente	Référence	Compteur
15.1 ml	0 mm/m	Observation 3	

Perforation
à 9 heures
Observations :



SRA SAVAC


93 RUE JACQUARD
69516 VAULX EN VELIN
Tel: 04.72.15.14.30 - Fax: 04.72.15.14.34

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	:	EU	Météorologie	:	SEC
Diamètre (mm)	:	200	Sens d'écoulement	:	RV4 VERS RV3
Long. du tronçon (m)	:	17.8	Sens d'inspection	:	RV3 VERS RV4
Long. des tuyaux (m)	:	4	Tronçon	:	Tronçon 1
Nature des tuyaux	:	AMIANTE CIMENT	Prof. regard départ (m):		
Collecteur	:	EN SERVICE	Prof. regard arrivée(m):		

Distance	Pente	Référence	Compteur
16.1 ml	0 mm/m	Observation 4	


Perforation
à 11 heures
Observations :



Distance	Pente	Référence	Compteur
17.8 ml	0 mm/m	Observation 5	

Regard de visite-Arrivee

Observations :
REGARD NON VISITABLE



SRA SAVAC

93 RUE JACQUARD
69516 VAULX EN VELIN
Tel: 04.72.15.14.30 - Fax: 04.72.15.14.34


RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	:	EU	Météorologie	:	SEC
Diamètre (mm)	:	200	Sens d'écoulement	:	RV3 VERS RV2
Long. du tronçon (m)	:	18.7	Sens d'inspection	:	RV2 VERS RV3
Long. des tuyaux (m)	:	4	Tronçon	:	Tronçon 2
Nature des tuyaux	:	AMIANTE CIMENT	Prof. regard départ (m):		
Collecteur	:	EN SERVICE	Prof. regard arrivée(m):		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	0 mm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart

Observations :



Distance	Pente	Référence	Compteur
18.6 ml	0 mm/m	Observation 2	


Déformation
à 1 heure
Observations :



Distance	Pente	Référence	Compteur
18.7 ml	0 mm/m	Observation 3	

Branch. Pénétrant

Observations :
CAMERA STOP



SRA SAVAC

93 RUE JACQUARD
69516 VAULX EN VELIN
Tel: 04.72.15.14.30 - Fax: 04.72.15.14.34


RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	:	EU	Météorologie	:	SEC
Diamètre (mm)	:	200	Sens d'écoulement	:	RV2 VERS RV1
Long. du tronçon (m)	:	19.6	Sens d'inspection	:	RV2 VERS RV1
Long. des tuyaux (m)	:	4	Tronçon	:	Tronçon 3
Nature des tuyaux	:	AMIANTE CIMENT	Prof. regard départ (m):		
Collecteur	:	EN SERVICE	Prof. regard arrivée(m):		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	0 mm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart

Observations :



Distance	Pente	Référence	Compteur
19.6 ml	0 mm/m	Observation 2	

Branch. Pénétrant Oblique

à 3 heures

Observations :

CAMERA STOP REPRISE IMPOSSIBLE A PARTIR DE RV1 PAS DE PASSAGE



SRA SAVAC

93 RUE JACQUARD
69516 VAULX EN VELIN
Tel: 04.72.15.14.30 - Fax: 04.72.15.14.34


RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

Type de Canalisation	:	EU	Météorologie	:	SEC
Diamètre (mm)	:	200	Sens d'écoulement	:	RV3 VERS RV2
Long. du tronçon (m)	:	30.5	Sens d'inspection	:	RV3 VERS RV2
Long. des tuyaux (m)	:	4	Tronçon	:	Tronçon 4
Nature des tuyaux	:	AMIANTE CIMENT	Prof. regard départ (m):		
Collecteur	:	EN SERVICE	Prof. regard arrivée(m):		

Distance	Pente	Référence	Compteur
0.0 ml	0 mm/m	Observation 1	

Regard de visite-Depart


Observations :



Distance	Pente	Référence	Compteur
10.1 ml	0 mm/m	Observation 2	

Branchement a 3h.


Observations :



Distance	Pente	Référence	Compteur
26.0 ml	0 mm/m	Observation 3	

Branchement a 9h.

Observations :



SRA SAVAC

93 RUE JACQUARD
69516 VAULX EN VELIN
Tel: 04.72.15.14.30 - Fax: 04.72.15.14.34

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE


Type de Canalisation	:	EU	Météorologie	:	SEC
Diamètre (mm)	:	200	Sens d'écoulement	:	RV3 VERS RV2
Long. du tronçon (m)	:	30.5	Sens d'inspection	:	RV3 VERS RV2
Long. des tuyaux (m)	:	4	Tronçon	:	Tronçon 4
Nature des tuyaux	:	AMIANTE CIMENT	Prof. regard départ (m):		
Collecteur	:	EN SERVICE	Prof. regard arrivée(m):		

Distance	Pente	Référence	Compteur
30.5 ml	0 mm/m	Observation 4	

Branch. Pénétrant

Observations :

FIN DE REPRISE CAMERA STOP



SRA SAVAC

93 RUE JACQUARD
69516 VAULX EN VELIN
Tel: 04.72.15.14.30 - Fax: 04.72.15.14.34

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

SYNTHESE

Tronçon	Diamètre	Longueur	Distance	Observation
Tronçon 1	200	17.8	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			14.5	REPARATION
			15.1	Perforation
			16.1	Perforation
			17.8	*Regard de visite-Arrivee*
Tronçon 2	200	18.7	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			18.6	Déformation
			18.7	Branch. Pénétrant
Tronçon 3	200	19.6	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			19.6	Branch. Pénétrant Oblique
Tronçon 4	200	30.5	*0.0*	*Regard de visite-Depart*
			10.1	*Branchement a 3h.*
			26.0	*Branchement a 9h.*
			30.5	Branch. Pénétrant

SRA SAVAC

93 RUE JACQUARD
69516 VAULX EN VELIN
Tel: 04.72.15.14.30 - Fax: 04.72.15.14.34

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

CONCLUSION

réseau en mauvais etat general plusieurs perforations sur le troncon n°1.voir rapport pour situation.