Seuil 30 cm de chute - important affouillement du sabot

OH5

OH4

OH3

Ouvrage de déviation d'une partie des écoulements du Marquet sous conduite DN400 dans le méandre - Prise d'eau par l'intermédiaire d'une grille au fond du lit => grille obstruée par feuilles mortes et limons lors de notre reconnaissance

murs maçonnés avec galets de construction récente
Haut. : 80 cm
Long : 3 m

Prise d'eau latérale par buse DN1000 obstruée

Merlon en rive gauche et sentier pédestre longeant le Marquet du PK 1,801 jusqu'à la confluence avec le ru d'Ornex

Ø400 - drain agricole

Largeur moyenne	1,50 m	1,50 m
Profondeur	20 cm	50 cm
Vitesse	0,2 m/s	0,1 m/s
Nature du fond	sable - graviers - limons fins	sable - limons fins
Faciès général	chenal lentique	chenal lentique
Berges	sapement du pied de berge	
Ripisylve, ombrage	simple haie - couvert faible à nul	simple haie - couvert faible à nul
Champ d'inondation	cultures	cultures

HYDRETUDES
Ingénierie de l'eau
531, Route des Vernes
74370 PRINGY
Tél. : 04.50.27.17.26
Fax : 04.50.27.25.64
Email : hydretud@nwc.fr

PAYS DE GEX
Communauté de Communes du Pays de GEX
Département Eau et Assainissement
426 chemin des Meuniers
01280 PREVESSIN-MOENS
Tel : 04.50.40.84.48 - Fax : 04.50.40.85.77

CONTRAT DE RIVIERES TRANSFRONTALIER
PAYS DE GEX - LEMAN
Etude géomorphologique
MARQUET

PLANCHE 3
DATE : 10/12/2000
ECHELLE : 1/2000
N