Grevilly

DEPARTEMENT	COMMUNE	SECTION	PARCELLE
Saône et Loire	GREVILLY		

Opération

Diagnostic du réseau d'assainissement

Objet

Plan de synthèse des défauts ITV

Légende :

- Intrusion d'eau claire parasite
- Flache
- Défaut divers (piquage buriné, décentrage, racines,...)
- Dégradation du tuyau
- Fissures et effondrements
- Dépôts et obstruction

0	Version originale	FB	2024-08-02
Révision	Modification	Dess.par	Date

ECHELLE : aucune

Système de coordonnées planimétriques : RGF Lambert 93 CC47
Système altimétrique : aucun

Relevés effectués le :
Ref. du plan: PLAN_RESEAUX_ITV.DWG

BET
Fabien BALLANDRAS
Eau Potable et Assainissement

11 avenue Gambetta - 71700 TOURNUS
Tél : 06 08 22 23 79 - E-mail : fabien.ballandras@laposte.net

