

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

N° 026 04 2013

Commune : SAINT JEAN D'AULPS

Chantier : Le Jourdil / Les Mouilles

Réseau : Eaux usées

Date : 03 avril 2013

Nombre d'inspections : 45

dont collecteurs : 45

branchements : 0

Longueur inspectée : 1263.60 m

dont collecteurs : 1263.60 m

branchements : 0.00 m

Visa :



RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

N° 026 04 2013

Commune : **SAINT JEAN D'AULPS**
Adresse : **Le Jourdil / Les Mouilles**

Date de début des travaux : **03 avril 2013**
Numéro de dossier : **026 04 2013**
Référence du support :

Client : **MAIRIE**

Objectif de l'inspection : **Eaux parasites**
Nature des effluents : **Eaux usées**

Nombre d'inspections : **45** dont collecteurs : **45** branchements : **0**
Longueur inspectée : **1263.60 m** dont collecteurs : **1263.60 m** branchements : **0.00 m**
Longueur non inspectée : **0.00 m**
Curage : **Correct**
Cureur : **ICART**

Observations particulières :

Nombreux branchements avec écoulement permanent d'eau claire.
Du R274 au R275 inspection complète du tronçon impossible dépôt de graviers empêchant la progression de la caméra .

Etabli par :
RF
Le :
Visa :

Vérifié par :
PA
Le :
Visa :

Approuvé par :
Le :
Visa :



318 vers 317
Photo 1 / Page 8



318 vers 317
Photo 2 / Page 8



317 vers 316
Photo 3 / Page 10



317 vers 316
Photo 4 / Page 10



317 vers 316
Photo 5 / Page 10



316 vers 315
Photo 6 / Page 12



316 vers 315
Photo 7 / Page 12



315 vers 314
Photo 8 / Page 14



315 vers 314
Photo 9 / Page 14



315 vers 314
Photo 10 / Page 14



314 vers 313
Photo 11 / Page 16



314 vers 313
Photo 12 / Page 16



314 vers 313
Photo 13 / Page 16



313 vers 312
Photo 14 / Page 18



313 vers 312
Photo 15 / Page 18



313 vers 312
Photo 16 / Page 18



311 vers 312
Photo 17 / Page 20



311 vers 312
Photo 18 / Page 20



311 vers 310
Photo 19 / Page 22



310 vers 309
Photo 20 / Page 24



310 vers 309
Photo 21 / Page 24



308 vers 309
Photo 22 / Page 26




308 vers 309
Photo 23 / Page 26



308 vers 307
Photo 24 / Page 28



307 vers 306
Photo 25 / Page 30



307 vers 306
Photo 26 / Page 30



306 vers 305
Photo 27 / Page 32



305 vers 291
Photo 28 / Page 34



305 vers 291
Photo 29 / Page 34



305 vers 291
Photo 30 / Page 34



305 vers 291
Photo 31 / Page 34



305 vers 291
Photo 32 / Page 35



291 vers 290
Photo 33 / Page 37



291 vers 290
Photo 34 / Page 37



290 vers 289
Photo 35 / Page 39



290 vers 289
Photo 36 / Page 39



289 vers 288
Photo 37 / Page 41



289 vers 288
Photo 38 / Page 41



288 vers 287
Photo 39 / Page 43



288 vers 287
Photo 40 / Page 43



287 vers 286
Photo 41 / Page 45



287 vers 286
Photo 42 / Page 45



287 vers 286
Photo 43 / Page 46



287 vers 286
Photo 44 / Page 46



286 vers 285
Photo 45 / Page 48



285 vers 284
Photo 46 / Page 50



274 vers 275
Photo 47 / Page 52



274 vers 275
Photo 48 / Page 52



276 vers 275
Photo 49 / Page 54



276 vers 275
Photo 50 / Page 54



276 vers 277
Photo 51 / Page 56



277 vers 278
Photo 52 / Page 58



277 vers 278
Photo 53 / Page 58



277 vers 278
Photo 54 / Page 58



279 vers 278
Photo 55 / Page 60



279 vers 278
Photo 56 / Page 60



280 vers 279
Photo 57 / Page 62



280 vers 279
Photo 58 / Page 62



280 vers 281
Photo 59 / Page 64



280 vers 281
Photo 60 / Page 64



281 vers 282
Photo 61 / Page 66



281 vers 282
Photo 62 / Page 66



281 vers 282
Photo 63 / Page 66



281 vers 282
Photo 64 / Page 66



282 vers 283
Photo 65 / Page 68



282 vers 283
Photo 66 / Page 68



282 vers 283
Photo 67 / Page 69



282 vers 283
Photo 68 / Page 69



282 vers 283
Photo 69 / Page 69



283 vers 283bis
Photo 70 / Page 71



283 vers 283bis
Photo 71 / Page 71



283 vers 283bis
Photo 72 / Page 71



283bis vers 284
Photo 73 / Page 73



283bis vers 284
Photo 74 / Page 73



284 vers 319
Photo 75 / Page 75



284 vers 319
Photo 76 / Page 75



284 vers 319
Photo 77 / Page 75



319 vers 320
Photo 78 / Page 77



319 vers 320
Photo 79 / Page 77



319 vers 320
Photo 80 / Page 77



320 vers 321
Photo 81 / Page 79



320 vers 321
Photo 82 / Page 79



321 vers 322
Photo 83 / Page 81



321 vers 322
Photo 84 / Page 81



322 vers 323
Photo 85 / Page 83



322 vers 323
Photo 86 / Page 83



322 vers 323
Photo 87 / Page 83



324 vers 323
Photo 88 / Page 85



324 vers 323
Photo 89 / Page 85



324 vers 323
Photo 90 / Page 85



324 vers 323
Photo 91 / Page 85



324 vers 325
Photo 92 / Page 87



324 vers 325
Photo 93 / Page 87



324 vers 325
Photo 94 / Page 87



325 vers 326
Photo 95 / Page 89



325 vers 326
Photo 96 / Page 89



326 vers 327
Photo 97 / Page 91



326 vers 327
Photo 98 / Page 91



326 vers 327
Photo 99 / Page 91



326 vers 327
Photo 100 / Page 92



327 vers 328
Photo 101 / Page 94



327 vers 328
Photo 102 / Page 94



327 vers 328
Photo 103 / Page 94



327 vers 328
Photo 104 / Page 95



327 vers 328
Photo 105 / Page 95



328 vers 329
Photo 106 / Page 97



328 vers 329
Photo 107 / Page 97



328 vers 329
Photo 108 / Page 98



328 vers 329
Photo 109 / Page 98



329 vers 329bis
Photo 110 / Page 100



329 vers 329bis
Photo 111 / Page 100



329 vers 329bis
Photo 112 / Page 100



330 vers 329bis
Photo 113 / Page 102

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 318 vers 317	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 318 vers 317	Longueur inspectée : 28.70 m Longueur mesurée : 28.70 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 318 VERS 317

	Distance	Photo	Observations	Page
318	0.00 m/318	1	Départ inspection axe du regard n°318 vers regard n°317 Branchement avec écoulement permanent (drain)	8
317	28.70 m/318	2	Arrivée inspection axe du regard n°317	8

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
318	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
317	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 318 vers 317	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 318 vers 317	Longueur inspectée : 28.70 m Longueur mesurée : 28.70 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 1
--------------------------	------------------

OBSERVATIONS :

Départ inspection axe du regard n°318 vers regard n°317
Branchement avec écoulement permanent (drain)



DISTANCE : 28.70 m	PHOTO : 2
---------------------------	------------------

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°317



Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 317 vers 316	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 317 vers 316	Longueur inspectée : 24.90 m Longueur mesurée : 24.90 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 317 VERS 316

	Distance	Photo	Observations	Page
317	0.00 m/317		Départ inspection axe du regard n°317 vers regard n°316	10
	6.30 m/317	3	Emboîtement insuffisant	10
316	24.90 m/317	4/5	Arrivée inspection axe du regard n°316	10

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
317	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
316	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 317 vers 316	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 317 vers 316	Longueur inspectée : 24.90 m Longueur mesurée : 24.90 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°317 vers regard n°316

DISTANCE : **6.30 m**

PHOTO : 3


OBSERVATIONS :
Emboîtement insuffisant



DISTANCE : **24.90 m**

PHOTO : 4/5

OBSERVATIONS :
Arrivée inspection axe du regard n°316



Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 316 vers 315	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 316 vers 315	Longueur inspectée : 10.50 m Longueur mesurée : 10.50 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 316 VERS 315

	Distance	Photo	Observations	Page
316	0.00 m/316		Départ inspection axe du regard n°316 vers regard n°315	12
315	10.50 m/316	6/7	Arrivée inspection axe du regard n°315	12

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
316	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
315	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 316 vers 315	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 316 vers 315	Longueur inspectée : 10.50 m Longueur mesurée : 10.50 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**


Départ inspection axe du regard n°316 vers regard n°315

DISTANCE : **10.50 m**

PHOTO : 6/7

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°315



Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 315 vers 314	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 315 vers 314	Longueur inspectée : 33.10 m Longueur mesurée : 33.10 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 315 VERS 314

	Distance	Photo	Observations	Page
315	0.00 m/315		Départ inspection axe du regard n°315 vers regard n°314	14
	11.80 m/315	8	Emboîtement insuffisant	14
	29.50 m/315	9	Emboîtement insuffisant	14
314	33.10 m/315	10	Arrivée inspection axe du regard n°314	14

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
315	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
314	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 2
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 315 vers 314	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 315 vers 314	Longueur inspectée : 33.10 m Longueur mesurée : 33.10 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°315 vers regard n°314

DISTANCE : **11.80 m**

PHOTO : 8

OBSERVATIONS :
Emboîtement insuffisant



DISTANCE : **29.50 m**

PHOTO : 9

OBSERVATIONS :
Emboîtement insuffisant



DISTANCE : **33.10 m**

PHOTO : 10

OBSERVATIONS :
Arrivée inspection axe du regard n°314



Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 314 vers 313	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 314 vers 313	Longueur inspectée : 19.30 m Longueur mesurée : 19.30 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 314 VERS 313

	Distance	Photo	Observations	Page
314	0.00 m/314		Départ inspection axe du regard n°314 vers regard n°313	16
	6.80 m/314	11	Emboîtement insuffisant	16
313	19.30 m/314	12/13	Arrivée inspection axe du regard n°313 Branchement avec écoulement d'eau claire important	16

Observations générales :


CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
314	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 2
313	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 314 vers 313	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 314 vers 313	Longueur inspectée : 19.30 m Longueur mesurée : 19.30 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°314 vers regard n°313	

DISTANCE : 6.80 m	PHOTO : 11	
OBSERVATIONS : Emboîtement insuffisant		

DISTANCE : 19.30 m	PHOTO : 12/13	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°313 Branchement avec écoulement d'eau claire important		

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 313 vers 312	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 313 vers 312	Longueur inspectée : 23.80 m Longueur mesurée : 23.80 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°313 vers regard n°312

DISTANCE : **22.30 m**

PHOTO : **14**


OBSERVATIONS :
Coude d'élévation



DISTANCE : **23.80 m**

PHOTO : **15/16**

OBSERVATIONS :
Arrivée inspection axe du regard n°312



Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 312 vers 311	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 311 vers 312	Longueur inspectée : 38.20 m Longueur mesurée : 38.20 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 311 VERS 312

	Distance	Photo	Observations	Page
311	0.00 m/311	17	Départ inspection axe du regard n°311 vers regard n°312 Infiltration importante perforation regard	20
312	38.20 m/311	18	Arrivée inspection axe du regard n°312	20

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
311	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
312	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

		SAINT JEAN D'AULPS Le Jourdil / Les Mouilles Client : MAIRIE		Dossier : 026 04 2013 Tronçon : Tronçon n° 7 Opérateur : RF	
Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 312 vers 311	Date du chantier : 3 avril 2013		
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 311 vers 312	Longueur inspectée : 38.20 m Longueur mesurée : 38.20 m		
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public		

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 17	
OBSERVATIONS : Départ inspection axe du regard n°311 vers regard n°312 Infiltration importante perforation regard		

DISTANCE : 38.20 m	PHOTO : 18	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°312		

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 311 vers 310	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 311 vers 310	Longueur inspectée : 28.90 m Longueur mesurée : 28.90 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 311 VERS 310

	Distance	Photo	Observations	Page
311	0.00 m/311		Départ inspection axe du regard n°311 vers regard n°310	22
310	28.90 m/311	19	Arrivée inspection axe du regard n°310	22


Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
311	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
310	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 311 vers 310	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 311 vers 310	Longueur inspectée : 28.90 m Longueur mesurée : 28.90 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°311 vers regard n°310	

DISTANCE : 28.90 m	PHOTO : 19	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°310		

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 310 vers 309	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 310 vers 309	Longueur inspectée : 46.40 m Longueur mesurée : 46.40 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 310 VERS 309

	Distance	Photo	Observations	Page
310	0.00 m/310		Départ inspection axe du regard n°310 vers regard n°309	24
309	46.40 m/310	20/21	Arrivée inspection axe du regard n°310	24


Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐
310		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON	
309		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 310 vers 309	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 310 vers 309	Longueur inspectée : 46.40 m Longueur mesurée : 46.40 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°310 vers regard n°309	

DISTANCE : 46.40 m	PHOTO : 20/21	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°310		

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 309 vers 308	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 308 vers 309	Longueur inspectée : 17.20 m Longueur mesurée : 17.20 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 308 VERS 309

	Distance	Photo	Observations	Page
308	0.00 m/308		Départ inspection axe du regard n°308 vers regard n°309	26
309	17.20 m/308	22/23	Arrivée inspection axe du regard n°309 Branchement avec écoulement permanent d'eau claire	26

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐
308		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON	
309		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 309 vers 308	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 308 vers 309	Longueur inspectée : 17.20 m Longueur mesurée : 17.20 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°308 vers regard n°309

DISTANCE : **17.20 m**

PHOTO : 22/23

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°309

Branchement avec écoulement permanent d'eau claire



Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 308 vers 307	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 308 vers 307	Longueur inspectée : 35.10 m Longueur mesurée : 35.10 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 308 VERS 307

	Distance	Photo	Observations	Page
308	0.00 m/308		Départ inspection axe du regard n°308 vers regard n°307	28
307	35.10 m/308	24	Arrivée inspection axe du regard n°307	28

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
308	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
307	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON


Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 308 vers 307	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 308 vers 307	Longueur inspectée : 35.10 m Longueur mesurée : 35.10 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°308 vers regard n°307	

DISTANCE : 35.10 m	PHOTO : 24	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°307		

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 307 vers 306	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 307 vers 306	Longueur inspectée : 39.00 m Longueur mesurée : 39.00 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 307 VERS 306


	Distance	Photo	Observations	Page
307	0.00 m/307		Départ inspection axe du regard n°307 vers regard n°306	30
				
306	39.00 m/307	25/26	Arrivée inspection axe du regard n°306 Regard sous enrobé	30

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION


Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐
307		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON	
306		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	

		SAINT JEAN D'AULPS Le Jourdil / Les Mouilles Client : MAIRIE		Dossier : 026 04 2013 Tronçon : Tronçon n° 12 Opérateur : RF	
Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 307 vers 306	Date du chantier : 3 avril 2013		
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 307 vers 306	Longueur inspectée : 39.00 m Longueur mesurée : 39.00 m		
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public		
DISTANCE : 0.00 m					
Départ inspection axe du regard n°307 vers regard n°306					

DISTANCE : 39.00 m	PHOTO : 25/26	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°306 Regard sous enrobé		

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 306 vers 305	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 306 vers 305	Longueur inspectée : 13.40 m Longueur mesurée : 13.40 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 306 VERS 305

	Distance	Photo	Observations	Page
306	0.00 m/306		Départ inspection axe du regard n°306 vers regard n°305	32
				
305	13.40 m/306	27	Arrivée inspection axe du regard n°305 Regard sous enrobé	32

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐
306		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	
305		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON	

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 306 vers 305	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 306 vers 305	Longueur inspectée : 13.40 m Longueur mesurée : 13.40 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°306 vers regard n°305	

DISTANCE : 13.40 m	PHOTO : 27	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°305 Regard sous enrobé		

Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 305 vers 291	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 305 vers 291	Longueur inspectée : 28.10 m Longueur mesurée : 28.10 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public


DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°305 vers regard n°291

DISTANCE : **2.20 m**

PHOTO : **28/29/30**

OBSERVATIONS :
Coude à gauche



DISTANCE : **28.10 m**

PHOTO : **31**

OBSERVATIONS :
Coude à gauche



Type : eaux usées	Diamètre : 160 mm	Sens de l'écoulement 305 vers 291	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 305 vers 291	Longueur inspectée : 28.10 m Longueur mesurée : 28.10 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **28.10 m**

PHOTO : 32


OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°291



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 291 vers 290	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 291 vers 290	Longueur inspectée : 29.20 m Longueur mesurée : 29.20 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 291 VERS 290

	Distance	Photo	Observations	Page
291	0.00 m/291		Départ inspection axe du regard n°291 vers regard n°290	37
				
290	29.20 m/291	33/34	Arrivée inspection axe du regard n°290 Branchement avec écoulement permanent d'eau claire	37

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐
291		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON	
290		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 291 vers 290	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 291 vers 290	Longueur inspectée : 29.20 m Longueur mesurée : 29.20 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°291 vers regard n°290

DISTANCE : **29.20 m**

PHOTO : 33/34

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°290

Branchement avec écoulement permanent d'eau claire

SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

291 -> 290
03.04.13 14:30 L:+029, 20m Nr:000 -00, 65%

SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

291 -> 290
03.04.13 14:30 L:+029, 20m Nr:000 -00, 65%

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 290 vers 289	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 290 vers 289	Longueur inspectée : 47.70 m Longueur mesurée : 47.70 m
Statut : ancien, en service	Ecoulement : gravitaire		Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 290 VERS 289

	Distance	Photo	Observations	Page
290	0.00 m/290		Départ inspection axe du regard n°290 vers regard n°289	39
289	47.70 m/290	35/36	Arrivée inspection axe du regard n°289	39

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐
290		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	
289		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 290 vers 289	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 290 vers 289	Longueur inspectée : 47.70 m Longueur mesurée : 47.70 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**


Départ inspection axe du regard n°290 vers regard n°289

DISTANCE : **47.70 m**

PHOTO : 35/36

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°289



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 289 vers 288	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 289 vers 288	Longueur inspectée : 32.20 m Longueur mesurée : 32.20 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 289 VERS 288

	Distance	Photo	Observations	Page
289	0.00 m/289		Départ inspection axe du regard n°289 vers regard n°288	41
288	32.20 m/289	37/38	Arrivée inspection axe du regard n°288	41


Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
289	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
288	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
		Infiltration regard : NON

		SAINT JEAN D'AULPS Le Jourdil / Les Mouilles Client : MAIRIE		Dossier : 026 04 2013 Tronçon : Tronçon n° 17 Opérateur : RF	
Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 289 vers 288	Date du chantier : 3 avril 2013		
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 289 vers 288	Longueur inspectée : 32.20 m Longueur mesurée : 32.20 m		
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public		

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°289 vers regard n°288	

DISTANCE : 32.20 m	PHOTO : 37/38	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°288		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 288 vers 287	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 288 vers 287	Longueur inspectée : 15.80 m Longueur mesurée : 15.80 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 288 VERS 287

	Distance	Photo	Observations	Page
288	0.00 m/288		Départ inspection axe du regard n°288 vers regard n°287	43
287	15.80 m/288	39/40	Arrivée inspection axe du regard n°287	43

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
288	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
287	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 288 vers 287	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 288 vers 287	Longueur inspectée : 15.80 m Longueur mesurée : 15.80 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°288 vers regard n°287	

DISTANCE : 15.80 m	PHOTO : 39/40	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°287		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 287 vers 286	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 287 vers 286	Longueur inspectée : 25.40 m Longueur mesurée : 25.40 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 287 VERS 286

	Distance	Photo	Observations	Page
287	0.00 m/287		Départ inspection axe du regard n°287 vers regard n°286	45
	20.80 m/287	41/42	Emboîtement insuffisant	45
286	25.40 m/287	43/44	Arrivée inspection axe du regard n°286 Regard sous enrobé	46

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
287	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
286	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 287 vers 286	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 287 vers 286	Longueur inspectée : 25.40 m Longueur mesurée : 25.40 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public


DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°287 vers regard n°286

DISTANCE : **20.80 m**

PHOTO : 41/42

OBSERVATIONS :
Emboîtement insuffisant




Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 287 vers 286	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 287 vers 286	Longueur inspectée : 25.40 m Longueur mesurée : 25.40 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **25.40 m**

PHOTO : 43/44

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°286
Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 286 vers 285	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 286 vers 285	Longueur inspectée : 19.90 m Longueur mesurée : 19.90 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 286 VERS 285

	Distance	Photo	Observations	Page
286	0.00 m/286		Départ inspection axe du regard n°286 vers regard n°285	48
285	19.90 m/286	45	Arrivée inspection axe du regard n°285	48

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐
286		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	
285		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 286 vers 285	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 286 vers 285	Longueur inspectée : 19.90 m Longueur mesurée : 19.90 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°286 vers regard n°285	

DISTANCE : 19.90 m	PHOTO : 45	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°285		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 285 vers 284	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 285 vers 284	Longueur inspectée : 26.90 m Longueur mesurée : 26.90 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 285 VERS 284

	Distance	Photo	Observations	Page
285	0.00 m/285		Départ inspection axe du regard n°285 vers regard n°284	50
284	26.90 m/285	46	Arrivée inspection axe du regard n°284	50

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐
285		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø1000	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	
284		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON	

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 285 vers 284	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 285 vers 284	Longueur inspectée : 26.90 m Longueur mesurée : 26.90 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°285 vers regard n°284	

DISTANCE : 26.90 m	PHOTO : 46
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°284	



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 274 vers 275	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 274 vers 275	Longueur inspectée : 42.50 m Longueur mesurée : 42.50 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : privé	

SYNTHESE DU TRONÇON 274 VERS 275

	Distance	Photo	Observations	Page
274	0.00 m/274		Départ inspection axe du regard n°274 vers regard n°275	52
	5.00 m/274	47	Arrêt de l'inspection Dépôt de graviers d'une épaisseur d'environ 20% empêchant la progression de la caméra	52
	37.50 m/275	48	Reprise de l'inspection dans le sens inverse Inspection complète du tronçon impossible reste 4.50mètres.	52
275	0.00 m/275		Départ inspection axe du regard n°275 vers regard n°274	52

Observations générales :

Dépôt de graviers inspection complète du tronçon impossible

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION


Surface : sous espace vert	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
274	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
275	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 274 vers 275	Date du chantier : 3 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 274 vers 275	Longueur inspectée : 42.50 m Longueur mesurée : 42.50 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : privé

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°274 vers regard n°275	

DISTANCE : 5.00 m	PHOTO : 47	
OBSERVATIONS : Arrêt de l'inspection Dépôt de graviers d'une épaisseur d'environ 20% empêchant la progression de la caméra Reprise de l'inspection dans le sens inverse		

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°275 vers regard n°274	

DISTANCE : 37.50 m	PHOTO : 48	
OBSERVATIONS : Inspection complète du tronçon impossible reste 4.50mètres.		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 275 vers 276	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 276 vers 275	Longueur inspectée : 40.90 m Longueur mesurée : 40.90 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : privé	

SYNTHESE DU TRONÇON 276 VERS 275

	Distance	Photo	Observations	Page
276	0.00 m/276		Départ inspection axe du regard n°276 vers regard n°275 branchement avec écoulement permanent d'eau claire	54
275	40.90 m/276	49/50	Arrivée inspection axe du regard n°275	54

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous espace vert	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
276	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
275	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 275 vers 276	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 276 vers 275	Longueur inspectée : 40.90 m Longueur mesurée : 40.90 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : privé

DISTANCE : **0.00 m**


Départ inspection axe du regard n°276 vers regard n°275
branchement avec écoulement permanent d'eau claire

DISTANCE : **40.90 m**

PHOTO : 49/50

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°275



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 276 vers 277	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 276 vers 277	Longueur inspectée : 20.00 m Longueur mesurée : 20.00 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : privé	

SYNTHESE DU TRONÇON 276 VERS 277

	Distance	Photo	Observations	Page
276	0.00 m/276		Départ inspection axe du regard n°276 vers regard n°277	56
277	20.00 m/276	51	Arrivée inspection axe du regard n°277	56

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous espace vert	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
276	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
277	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 276 vers 277	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 276 vers 277	Longueur inspectée : 20.00 m Longueur mesurée : 20.00 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : privé

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°276 vers regard n°277	

DISTANCE : 20.00 m	PHOTO : 51	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°277		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 277 vers 278	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 277 vers 278	Longueur inspectée : 10.40 m Longueur mesurée : 10.40 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 277 VERS 278

	Distance	Photo	Observations	Page
277	0.00 m/277		Départ inspection axe du regard n°277 vers regard n°278	58
278	10.40 m/277	52/53/54	Arrivée inspection axe du regard n°278 Regard sous enrobé	58

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
277	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON
278	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 277 vers 278	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 277 vers 278	Longueur inspectée : 10.40 m Longueur mesurée : 10.40 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°277 vers regard n°278

DISTANCE : **10.40 m**

PHOTO : 52/53/54

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°278

Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 278 vers 279	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 279 vers 278	Longueur inspectée : 28.90 m Longueur mesurée : 28.90 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 279 VERS 278

	Distance	Photo	Observations	Page
279	0.00 m/279		Départ inspection axe du regard n°279 vers regard n°278	60
278	28.90 m/279	55/56	Arrivée inspection axe du regard n°278 Regard sous enrobé	60

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
279	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
Cunette réalisée : OUI	Branchements : 3	Infiltration regard : NON
278	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 278 vers 279	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 279 vers 278	Longueur inspectée : 28.90 m Longueur mesurée : 28.90 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°279 vers regard n°278

DISTANCE : **28.90 m**

PHOTO : 55/56

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°278

Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 279 vers 280	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 280 vers 279	Longueur inspectée : 23.90 m Longueur mesurée : 23.90 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 280 VERS 279

Distance	Photo	Observations	Page
280		Départ inspection axe du regard n°280 vers regard n°279	62
279		Arrivée inspection axe du regard n°279 Regard sous enrobé	62

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
280	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
279	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 3
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 279 vers 280	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 280 vers 279	Longueur inspectée : 23.90 m Longueur mesurée : 23.90 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°280 vers regard n°279


DISTANCE : **23.90 m**

PHOTO : 57/58

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°279

Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 280 vers 281	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 280 vers 281	Longueur inspectée : 56.60 m Longueur mesurée : 56.60 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 280 VERS 281

	Distance	Photo	Observations	Page
280	0.00 m/280		Départ inspection axe du regard n°280 vers regard n°281	64
281	56.60 m/280	59/60	Arrivée inspection axe du regard n°281 Regard sous enrobé	64

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
280	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON
281	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 280 vers 281	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 280 vers 281	Longueur inspectée : 56.60 m Longueur mesurée : 56.60 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°280 vers regard n°281

DISTANCE : **56.60 m**

PHOTO : 59/60

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°281

Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 281 vers 282	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 281 vers 282	Longueur inspectée : 54.50 m Longueur mesurée : 54.50 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 281 VERS 282

	Distance	Photo	Observations	Page
281	0.00 m/281		Départ inspection axe du regard n°281 vers regard n°282	66
	9.40 m/281	61	Ovalisation	66
282	54.50 m/281	62/63/64	Arrivée inspection axe du regard n°282 Regard sous enrobé	66

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
281	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
282	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 4
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 281 vers 282	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 281 vers 282	Longueur inspectée : 54.50 m Longueur mesurée : 54.50 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°281 vers regard n°282

DISTANCE : **9.40 m**

PHOTO : **61**

OBSERVATIONS :
Ovalisation



DISTANCE : **54.50 m**

PHOTO : **62/63/64**

OBSERVATIONS :
Arrivée inspection axe du regard n°282
Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 282 vers 283	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 282 vers 283	Longueur inspectée : 24.30 m Longueur mesurée : 24.30 m
Statut : ancien, en service	Ecoulement : gravitaire		Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 282 VERS 283

	Distance	Photo	Observations	Page
282	0.00 m/282		Départ inspection axe du regard n°282 vers regard n°283	68
	7.50 m/282	65/66	Emboîtement désaligné (désaxé) horizontalement	68
	24.30 m/282	67/68/69	Arrivée inspection axe du regard n°283 Branchement avec écoulement permanent important. Regard sous enrobé	69
283				

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐	
282		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 4	Infiltration regard : NON
283		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 2	Infiltration regard : NON

		SAINT JEAN D'AULPS Le Jourdil / Les Mouilles Client : MAIRIE		Dossier : 026 04 2013 Tronçon : Tronçon n° 30 Opérateur : RF	
Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 282 vers 283	Date du chantier : 4 avril 2013		
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 282 vers 283	Longueur inspectée : 24.30 m Longueur mesurée : 24.30 m		
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public		
DISTANCE : 0.00 m					
Départ inspection axe du regard n°282 vers regard n°283					

DISTANCE : 7.50 m	PHOTO : 65/66	
OBSERVATIONS : Emboîtement désaligné (désaxé) horizontalement		


Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 282 vers 283	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 282 vers 283	Longueur inspectée : 24.30 m Longueur mesurée : 24.30 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **24.30 m**

PHOTO : 67/68/69

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°283
Branchement avec écoulement permanent important.
Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 283 vers 283bis	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 283 vers 283bis	Longueur inspectée : 35.60 m Longueur mesurée : 35.60 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 283 VERS 283bis

	Distance	Photo	Observations	Page
283	0.00 m/283		Départ inspection axe du regard n°283 vers regard n°283bis	71
283bis	35.60 m/283	70/71/72	Arrivée inspection axe du regard n°283bis Regard sous enrobé	71

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
283	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 2
283bis	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 283 vers 283bis	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 283 vers 283bis	Longueur inspectée : 35.60 m Longueur mesurée : 35.60 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°283 vers regard n°283bis

DISTANCE : **35.60 m**

PHOTO : 70/71/72

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°283bis

Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 283bis vers 284	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 283bis vers 284	Longueur inspectée : 29.80 m Longueur mesurée : 29.80 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 283bis VERS 284

	Distance	Photo	Observations	Page
283bis	0.00 m/283bis		Départ inspection axe du regard n°283bis vers regard n°284	73
	24.30 m/283bis	73	Arrêt de l'inspection (plus de câble) empêchant la progression de la caméra	73
	5.50 m/284	74	Reprise de l'inspection dans le sens inverse Inspection complète du tronçon	73
284	0.00 m/284		Départ inspection axe du regard n°284 vers regard n°283bis	73

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
283bis	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
284	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 283bis vers 284	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 283bis vers 284	Longueur inspectée : 29.80 m Longueur mesurée : 29.80 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°283bis vers regard n°284	

DISTANCE : 24.30 m	PHOTO : 73	
OBSERVATIONS : Arrêt de l'inspection (plus de câble) empêchant la progression de la caméra Reprise de l'inspection dans le sens inverse		

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°284 vers regard n°283bis	

DISTANCE : 5.50 m	PHOTO : 74	
OBSERVATIONS : Inspection complète du tronçon		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 284 vers 319	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 284 vers 319	Longueur inspectée : 16.40 m Longueur mesurée : 16.40 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 284 VERS 319

	Distance	Photo	Observations	Page
284	0.00 m/284		Départ inspection axe du regard n°284 vers regard n°319 Une arrivée d'antenne	75
319	16.40 m/284	75/76/77	Arrivée inspection axe du regard n°319 Branchement avec écoulement permanent Regard sous enrobé	75

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
284	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
319	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 3
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 284 vers 319	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 284 vers 319	Longueur inspectée : 16.40 m Longueur mesurée : 16.40 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°284 vers regard n°319
Une arrivée d'antenne

DISTANCE : **16.40 m**

PHOTO : 75/76/77

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°319
Branchement avec écoulement permanent
Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 319 vers 320	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 319 vers 320	Longueur inspectée : 18.40 m Longueur mesurée : 18.40 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 319 VERS 320

	Distance	Photo	Observations	Page
319	0.00 m/319		Départ inspection axe du regard n°319 vers regard n°320	77
320	18.40 m/319	78/79/80	Arrivée inspection axe du regard n°320 Branchement avec écoulement permanent d'eau claire Regard sous enrobé	77

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
319	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
Cunette réalisée : OUI	Branchements : 3	Infiltration regard : NON
320	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
Cunette réalisée : OUI	Branchements : 2	Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 319 vers 320	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 319 vers 320	Longueur inspectée : 18.40 m Longueur mesurée : 18.40 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°319 vers regard n°320

DISTANCE : **18.40 m**

PHOTO : 78/79/80

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°320

Branchement avec écoulement permanent d'eau claire

Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 320 vers 321	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 320 vers 321	Longueur inspectée : 11.60 m Longueur mesurée : 11.60 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 320 VERS 321

	Distance	Photo	Observations	Page
320	0.00 m/320		Départ inspection axe du regard n°320 vers regard n°321	79
321	11.60 m/320	81/82	Arrivée inspection axe du regard n°321 Regard sous enrobé	79

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐
320		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 2	Infiltration regard : NON	
321		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON	

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 320 vers 321	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 320 vers 321	Longueur inspectée : 11.60 m Longueur mesurée : 11.60 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°320 vers regard n°321	

DISTANCE : 11.60 m	PHOTO : 81/82	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°321 Regard sous enrobé		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 321 vers 322	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 321 vers 322	Longueur inspectée : 26.80 m Longueur mesurée : 26.80 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 321 VERS 322

	Distance	Photo	Observations	Page
321	0.00 m/321		Départ inspection axe du regard n°321 vers regard n°322	81
322	26.80 m/321	83/84	Arrivée inspection axe du regard n°322 Regard sous enrobé	81


Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
321	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
322	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 321 vers 322	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 321 vers 322	Longueur inspectée : 26.80 m Longueur mesurée : 26.80 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°321 vers regard n°322	

DISTANCE : 26.80 m	PHOTO : 83/84	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°322 Regard sous enrobé		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 322 vers 323	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 322 vers 323	Longueur inspectée : 24.60 m Longueur mesurée : 24.60 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 322 VERS 323

	Distance	Photo	Observations	Page
322	0.00 m/322		Départ inspection axe du regard n°322 vers regard n°323	83
323	24.60 m/322	85/86/87	Arrivée inspection axe du regard n°323 Branchement avec écoulement permanent d'eau claire Regard sous enrobé	83

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
322	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
323	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 322 vers 323	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 322 vers 323	Longueur inspectée : 24.60 m Longueur mesurée : 24.60 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°322 vers regard n°323

DISTANCE : **24.60 m**

PHOTO : 85/86/87

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°323

Branchement avec écoulement permanent d'eau claire

Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 323 vers 324	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 324 vers 323	Longueur inspectée : 17.10 m Longueur mesurée : 17.10 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 324 VERS 323

	Distance	Photo	Observations	Page
324	0.00 m/324		Départ inspection axe du regard n°324 vers regard n°323	85
	6.40 m/324	88/89/90	Emboîtement insuffisant	85
323	17.10 m/324	91	Arrivée inspection axe du regard n°323 Regard sous enrobé	85

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
324	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
323	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 323 vers 324	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 324 vers 323	Longueur inspectée : 17.10 m Longueur mesurée : 17.10 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°324 vers regard n°323

DISTANCE : **6.40 m**

PHOTO : **88/89/90**

OBSERVATIONS :
Emboîtement insuffisant



DISTANCE : **17.10 m**

PHOTO : **91**

OBSERVATIONS :
Arrivée inspection axe du regard n°323
Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 324 vers 325	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 324 vers 325	Longueur inspectée : 15.20 m Longueur mesurée : 15.20 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 324 VERS 325

	Distance	Photo	Observations	Page
324	0.00 m/324		Départ inspection axe du regard n°324° vers regard n°325	87
	3.00 m/324	92	Ovalisation	87
325	15.20 m/324	93/94	Arrivée inspection axe du regard n°325 Regard sous enrobé	87

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
324	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
325	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 324 vers 325	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 324 vers 325	Longueur inspectée : 15.20 m Longueur mesurée : 15.20 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°324° vers regard n°325

DISTANCE : **3.00 m**

PHOTO : 92

OBSERVATIONS :
Ovalisation



DISTANCE : **15.20 m**

PHOTO : 93/94

OBSERVATIONS :
Arrivée inspection axe du regard n°325
Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 325 vers 326	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 325 vers 326	Longueur inspectée : 23.40 m Longueur mesurée : 23.40 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 325 VERS 326

	Distance	Photo	Observations	Page
325	0.00 m/325		Départ inspection axe du regard n°325 vers regard n°326	89
326	23.40 m/325	95/96	Arrivée inspection axe du regard n°326 Regard sous enrobé	89

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
325	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
326	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
		Infiltration regard : NON

		SAINT JEAN D'AULPS Le Jourdil / Les Mouilles Client : MAIRIE		Dossier : 026 04 2013 Tronçon : Tronçon n° 40 Opérateur : RF	
Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 325 vers 326	Date du chantier : 4 avril 2013		
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 325 vers 326	Longueur inspectée : 23.40 m Longueur mesurée : 23.40 m		
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public		
DISTANCE : 0.00 m					
Départ inspection axe du regard n°325 vers regard n°326					

DISTANCE : 23.40 m	PHOTO : 95/96	
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°326 Regard sous enrobé		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 326 vers 327	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 326 vers 327	Longueur inspectée : 35.00 m Longueur mesurée : 35.00 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 326 VERS 327

	Distance	Photo	Observations	Page
326	0.00 m/326		Départ inspection axe du regard n°326 vers regard n°327	91
	28.20 m/326	97	Arrêt de l'inspection Dépôt de graviers empêchant la progression de la caméra Reprise de l'inspection dans le sens inverse	91
	6.80 m/327	100	Inspection complète du tronçon	92
	5.90 m/327	99	Ovalisation	91
	5.40 m/327	98	Dépôt de graviers	91
327	0.00 m/327		Départ inspection axe du regard n°327 vers regard n°326	91

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
326	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
327	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 326 vers 327	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 326 vers 327	Longueur inspectée : 35.00 m Longueur mesurée : 35.00 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°326 vers regard n°327

DISTANCE : **28.20 m**

PHOTO : 97

OBSERVATIONS :
Arrêt de l'inspection
Dépôt de graviers
empêchant la progression de la caméra
Reprise de l'inspection dans le sens inverse

SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

326 -> 327
04.04.13 15:05 L:+027,90m Nr:000 +09,59%

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°327 vers regard n°326

DISTANCE : **5.40 m**

PHOTO : 98

OBSERVATIONS :
Dépôt de graviers

SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

326 -> 327
04.04.13 15:14 L:+005,40m Nr:000 +02,14%

DISTANCE : **5.90 m**

PHOTO : 99

OBSERVATIONS :
Ovalisation

SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

326 -> 327
04.04.13 15:14 L:+005,90m Nr:000 +01,89%

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 326 vers 327	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 326 vers 327	Longueur inspectée : 35.00 m Longueur mesurée : 35.00 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 6.80 m	PHOTO : 100	
OBSERVATIONS : Inspection complète du tronçon		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 327 vers 328	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 327 vers 328	Longueur inspectée : 37.60 m Longueur mesurée : 37.60 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 327 VERS 328

[illegible]

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐	
327		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800		
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON		
328		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800		
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 327 vers 328	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 327 vers 328	Longueur inspectée : 37.60 m Longueur mesurée : 37.60 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n° 327 vers regard n° 328	

DISTANCE : 36.20 m	PHOTO : 101/102/103	
OBSERVATIONS : Réparation du tuyau		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 327 vers 328	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 327 vers 328	Longueur inspectée : 37.60 m Longueur mesurée : 37.60 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **37.60 m**

PHOTO : **104/105**

OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°328
Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 328 vers 329	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 328 vers 329	Longueur inspectée : 31.50 m Longueur mesurée : 31.50 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 328 VERS 329

	Distance	Photo	Observations	Page
328	0.00 m/328		Départ inspection axe du regard n°328 vers regard n°329	97
	16.00 m/328	106/107	Réparation du tuyau	97
329	31.50 m/328	108/109	Arrivée inspection axe du regard n°329 Regard sous enrobé	98

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐
328	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1
329	Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0
		Infiltration regard : NON

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 328 vers 329	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 328 vers 329	Longueur inspectée : 31.50 m Longueur mesurée : 31.50 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : 0.00 m	
Départ inspection axe du regard n°328 vers regard n°329	

DISTANCE : 16.00 m	PHOTO : 106/107	
OBSERVATIONS : Réparation du tuyau		

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 328 vers 329	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 328 vers 329	Longueur inspectée : 31.50 m Longueur mesurée : 31.50 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **31.50 m**

PHOTO : **108/109**


OBSERVATIONS :

Arrivée inspection axe du regard n°329
Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 329 vers 329bis	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 329 vers 329bis	Longueur inspectée : 19.50 m Longueur mesurée : 19.50 m
Statut : ancien, en service		Ecoulement : gravitaire	Domaine : public

SYNTHESE DU TRONÇON 329 VERS 329bis

	Distance	Photo	Observations	Page
329	0.00 m/329		Départ inspection axe du regard n°329 vers regard n°329bis	100
				
329bis	19.50 m/329110/111/112		Arrivée inspection axe du regard n°329bis Branchement avec écoulement important d'eau claire Regard sous enrobé	100

Observations générales :

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION

Surface : sous chaussée		Météo : Temps sec		I.T.V. avec obturateur ☐
329		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON	
329bis		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800	
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON	

Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 329 vers 329bis	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 329 vers 329bis	Longueur inspectée : 19.50 m Longueur mesurée : 19.50 m
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public

DISTANCE : **0.00 m**

Départ inspection axe du regard n°329 vers regard n°329bis

DISTANCE : **19.50 m**

PHOTO : 110/111/112

OBSERVATIONS :


Arrivée inspection axe du regard n°329bis

Branchement avec écoulement important d'eau claire

Regard sous enrobé



Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 329bis vers 330	Date du chantier : 4 avril 2013
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 330 vers 329bis	Longueur inspectée : 35.40 m Longueur mesurée : 35.40 m
Statut : ancien, en service	Écoulement : gravitaire	Domaine : public	

SYNTHESE DU TRONÇON 330 VERS 329bis				
	Distance	Photo	Observations	Page
330  329bis -41.70 m/330 35.40 m/330		113	Départ inspection axe du regard n°330 vers regard n°329bis Arrivée inspection axe du regard n°329bis Regard sous enrobé	102 102
Observations générales :				

CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION			
Surface : sous chaussée	Météo : Temps sec	I.T.V. avec obturateur ☐	
330		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 0	Infiltration regard : NON
329bis		Echelons : OUI	Dimension regard : Ø800
	Cunette réalisée : OUI	Branchements : 1	Infiltration regard : NON

		SAINT JEAN D'AULPS Le Jourdil / Les Mouilles Client : MAIRIE		Dossier : 026 04 2013 Tronçon : Tronçon n° 45 Opérateur : RF	
Type : eaux usées	Diamètre : 200 mm	Sens de l'écoulement 329bis vers 330	Date du chantier : 4 avril 2013		
Nature du tuyau : PVC	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection 330 vers 329bis	Longueur inspectée : 35.40 m Longueur mesurée : 35.40 m		
Statut : ancien, en service		Écoulement : gravitaire	Domaine : public		
DISTANCE : -41.70 m					
Départ inspection axe du regard n°330 vers regard n°329bis					
DISTANCE : 35.40 m		PHOTO : 113			
OBSERVATIONS : Arrivée inspection axe du regard n°329bis Regard sous enrobé					

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE



SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

Dossier : 026 04 2013

Date : 03/04/2013

Tronçon	Diam.	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
318 vers 317	160	28.70 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°318 vers regard n°317	8
					28.70	Branchement avec écoulement permanent (drain)	8
						Arrivée inspection axe du regard n°317	8
317 vers 316	160	24.90 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°317 vers regard n°316	10
					6.30	Emboîtement insuffisant	10
					24.90	Arrivée inspection axe du regard n°316	10
316 vers 315	160	10.50 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°316 vers regard n°315	12
					10.50	Arrivée inspection axe du regard n°315	12
315 vers 314	160	33.10 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°315 vers regard n°314	14
					11.80	Emboîtement insuffisant	14
					29.50	Emboîtement insuffisant	14
					33.10	Arrivée inspection axe du regard n°314	14
314 vers 313	160	19.30 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°314 vers regard n°313	16
					6.80	Emboîtement insuffisant	16
					19.30	Arrivée inspection axe du regard n°313	16
						Branchement avec écoulement d'eau claire important	
313 vers 312	160	23.80 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°313 vers regard n°312	18
					22.30	Coude d'élévation	18
					23.80	Arrivée inspection axe du regard n°312	18
311 vers 312	160	38.20 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°311 vers regard n°312	20
						Infiltration importante perforation regard	
					38.20	Arrivée inspection axe du regard n°312	20
311 vers 310	160	28.90 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°311 vers regard n°310	22
					28.90	Arrivée inspection axe du regard n°310	22
310 vers 309	160	46.40 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°310 vers regard n°309	24
					46.40	Arrivée inspection axe du regard n°310	24
308 vers 309	160	17.20 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°308 vers regard n°309	26
					17.20	Arrivée inspection axe du regard n°309	26
						Branchement avec écoulement permanent d'eau claire	
308 vers 307	160	35.10 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°308 vers regard n°307	28
					35.10	Arrivée inspection axe du regard n°307	28
307 vers 306	160	39.00 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°307 vers regard n°306	30
					39.00	Arrivée inspection axe du regard n°306	30
						Regard sous enrobé	
306 vers 305	160	13.40 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°306 vers regard n°305	32
					13.40	Arrivée inspection axe du regard n°305	32
						Regard sous enrobé	
305 vers 291	160	28.10 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°305 vers regard n°291	34
					2.20	Coude à gauche	34
					28.10	Coude à gauche	34
					28.10	Arrivée inspection axe du regard n°291	35
291 vers 290	200	29.20 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°291 vers regard n°290	37
					29.20	Arrivée inspection axe du regard n°290	37
						Branchement avec écoulement permanent d'eau claire	
290 vers 289	200	47.70 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°290 vers regard n°289	39
					47.70	Arrivée inspection axe du regard n°289	39
289 vers 288	200	32.20 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°289 vers regard n°288	41

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE



SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

Dossier : 026 04 2013

Date : 03/04/2013

Tronçon	Diam.	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
288 vers 287	200	15.80 m	eaux usées	PVC	32.20	Arrivée inspection axe du regard n°288	41
					0.00	Départ inspection axe du regard n°288 vers regard n°287	43
					15.80	Arrivée inspection axe du regard n°287	43
287 vers 286	200	25.40 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°287 vers regard n°286	45
					20.80	Emboîtement insuffisant	45
					25.40	Arrivée inspection axe du regard n°286	46
						Regard sous enrobé	
286 vers 285	200	19.90 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°286 vers regard n°285	48
					19.90	Arrivée inspection axe du regard n°285	48
285 vers 284	200	26.90 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°285 vers regard n°284	50
					26.90	Arrivée inspection axe du regard n°284	50
274 vers 275	200	42.50 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°274 vers regard n°275	52
					5.00	Arrêt de l'inspection	52
						Dépôt de graviers d'une épaisseur d'environ 20% empêchant la progression de la caméra	
						Reprise de l'inspection dans le sens inverse	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°275 vers regard n°274	52
					37.50	Inspection complète du tronçon impossible reste 4.50mètres.	52
276 vers 275	200	40.90 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°276 vers regard n°275	54
						branchement avec écoulement permanent d'eau claire	
					40.90	Arrivée inspection axe du regard n°275	54
276 vers 277	200	20.00 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°276 vers regard n°277	56
					20.00	Arrivée inspection axe du regard n°277	56
277 vers 278	200	10.40 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°277 vers regard n°278	58
					10.40	Arrivée inspection axe du regard n°278	58
						Regard sous enrobé	
279 vers 278	200	28.90 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°279 vers regard n°278	60
					28.90	Arrivée inspection axe du regard n°278	60
						Regard sous enrobé	
280 vers 279	200	23.90 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°280 vers regard n°279	62
					23.90	Arrivée inspection axe du regard n°279	62
						Regard sous enrobé	
280 vers 281	200	56.60 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°280 vers regard n°281	64
					56.60	Arrivée inspection axe du regard n°281	64
						Regard sous enrobé	
281 vers 282	200	54.50 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°281 vers regard n°282	66
					9.40	Ovalisation	66
					54.50	Arrivée inspection axe du regard n°282	66
						Regard sous enrobé	
282 vers 283	200	24.30 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°282 vers regard n°283	68
					7.50	Emboîtement désaligné (désaxé) horizontalement	68
					24.30	Arrivée inspection axe du regard n°283	69
						Branchement avec écoulement permanent important.	
						Regard sous enrobé	
283 vers 283bis	200	35.60 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°283 vers regard n°283bis	71
					35.60	Arrivée inspection axe du regard n°283bis	71
						Regard sous enrobé	
283bis vers 284	200	29.80 m	eaux usées	PVC	0.00	Départ inspection axe du regard n°283bis vers regard n°284	73
					24.30	Arrêt de l'inspection (plus de câble)	73

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE



SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

Dossier : 026 04 2013

Date : 03/04/2013

Tronçon	Diam.	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
284 vers 319	200	16.40 m	eaux usées	PVC		empêchant la progression de la caméra	
					0.00	Reprise de l'inspection dans le sens inverse	73
					5.50	Départ inspection axe du regard n°284 vers regard n°283bis	73
						Inspection complète du tronçon	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°284 vers regard n°319	75
319 vers 320	200	18.40 m	eaux usées	PVC		Une arrivée d'antenne	
					16.40	Arrivée inspection axe du regard n°319	75
						Branchement avec écoulement permanent	
						Regard sous enrobé	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°319 vers regard n°320	77
320 vers 321	200	11.60 m	eaux usées	PVC		Arrivée inspection axe du regard n°320	77
					18.40	Branchement avec écoulement permanent d'eau claire	
						Regard sous enrobé	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°320 vers regard n°321	79
					11.60	Arrivée inspection axe du regard n°321	79
321 vers 322	200	26.80 m	eaux usées	PVC		Regard sous enrobé	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°321 vers regard n°322	81
					26.80	Arrivée inspection axe du regard n°322	81
						Regard sous enrobé	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°322 vers regard n°323	83
322 vers 323	200	24.60 m	eaux usées	PVC		Arrivée inspection axe du regard n°323	83
					24.60	Branchement avec écoulement permanent d'eau claire	
						Regard sous enrobé	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°323 vers regard n°324	85
					6.40	Emboîtement insuffisant	85
324 vers 325	200	15.20 m	eaux usées	PVC		Arrivée inspection axe du regard n°323	85
					17.10	Regard sous enrobé	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°324 vers regard n°325	87
					3.00	Ovalisation	87
					15.20	Arrivée inspection axe du regard n°325	87
325 vers 326	200	23.40 m	eaux usées	PVC		Regard sous enrobé	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°325 vers regard n°326	89
					23.40	Arrivée inspection axe du regard n°326	89
						Regard sous enrobé	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°326 vers regard n°327	91
326 vers 327	200	35.00 m	eaux usées	PVC		Arrêt de l'inspection	91
					28.20	Dépôt de graviers	
						empêchant la progression de la caméra	
					0.00	Reprise de l'inspection dans le sens inverse	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°327 vers regard n°326	91
327 vers 328	200	37.60 m	eaux usées	PVC		Dépôt de graviers	91
					5.40	Ovalisation	91
					5.90	Inspection complète du tronçon	91
					6.80		92
					0.00	Départ inspection axe du regard n° 327vers regard n°328	94
328 vers 329	200	31.50 m	eaux usées	PVC		Réparation du tuyau	94
					36.20	Arrivée inspection axe du regard n°328	94
					37.60	Regard sous enrobé	95
					0.00	Départ inspection axe du regard n°328 vers regard n°329	97
					16.00	Réparation du tuyau	97
329 vers 329bis	200	19.50 m	eaux usées	PVC		Arrivée inspection axe du regard n°329	98
					31.50	Regard sous enrobé	
					0.00	Départ inspection axe du regard n°329 vers regard n°329bis	100

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE



SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

Dossier : 026 04 2013

Date : 03/04/2013

Tronçon	Diam.	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
330 vers 329bis	200	35.40 m	eaux usées	PVC	19.50	Arrivée inspection axe du regard n°329bis Branchement avec écoulement important d'eau claire Regard sous enrobé	100
					-41.70	Départ inspection axe du regard n°330 vers regard n°329bis	102
					35.40	Arrivée inspection axe du regard n°329bis Regard sous enrobé	102

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles
Dossier : 026 04 2013

Date : 03 avril 2013

Caractéristiques tronçon								
Tronçon	318 > 317	317 > 316	316 > 315	315 > 314	314 > 313	313 > 312	311 > 312	311 > 310
Diamètre des tuyaux :	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160
Longueur mesurée du tronçon :	28.70 m	24.90 m	10.50 m	33.10 m	19.30 m	23.80 m	38.20 m	28.90 m
Longueur inspectée du tronçon :	28.70 m	24.90 m	10.50 m	33.10 m	19.30 m	23.80 m	38.20 m	28.90 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 1	0 / 1 / 1	0 / 1 / 2	0 / 2 / 1	0 / 1 / 0	0 / 1 / 0	0 / 1 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
<u>Déformations</u>								
• Ovalisation								
<u>Etanchéité</u>								
• Infiltration importante							1	
<u>Assemblage</u>								
• Emboîtement insuffisant		1		2	1			
• Emboîtement désaligné (désaxé) horizontalement								
<u>Géométrie</u>								
• Coude à gauche								
• Coude d'élévation						1		
<u>Obstruction et obstacles</u>								
• Dépôt de graviers								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

Dossier : 026 04 2013

Date : 03 avril 2013

Caractéristiques tronçon								
Tronçon	310 > 309	308 > 309	308 > 307	307 > 306	306 > 305	305 > 291	291 > 290	290 > 289
Diamètre des tuyaux :	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø200	Ø200
Longueur mesurée du tronçon :	46.40 m	17.20 m	35.10 m	39.00 m	13.40 m	28.10 m	29.20 m	47.70 m
Longueur inspectée du tronçon :	46.40 m	17.20 m	35.10 m	39.00 m	13.40 m	28.10 m	29.20 m	47.70 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 1	0 / 0 / 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 1	0 / 1 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 1	0 / 1 / 1
• Tronçon visité incomplètement								
<u>Déformations</u>								
• Ovalisation								
<u>Etanchéité</u>								
• Infiltration importante								
<u>Assemblage</u>								
• Emboîtement insuffisant								
• Emboîtement désaligné (désaxé) horizontalement								
<u>Géométrie</u>								
• Coude à gauche								
• Coude d'élévation						2		
<u>Obstruction et obstacles</u>								
• Dépôt de graviers								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

Dossier : 026 04 2013

Date : 03 avril 2013

Caractéristiques tronçon								
Tronçon	289 > 288	288 > 287	287 > 286	286 > 285	285 > 284	274 > 275	276 > 275	276 > 277
Diamètre des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée du tronçon :	32.20 m	15.80 m	25.40 m	19.90 m	26.90 m	42.50 m	40.90 m	20.00 m
Longueur inspectée du tronçon :	32.20 m	15.80 m	25.40 m	19.90 m	26.90 m	42.50 m	40.90 m	20.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 1 / 1	0 / 1 / 1	0 / 1 / 1	0 / 1 / 1	0 / 1 / 0	0 / 0 / 0	0 / 1 / 0	0 / 1 / 0
• Tronçon visité incomplètement						X		
<u>Déformations</u>								
• Ovalisation								
<u>Etanchéité</u>								
• Infiltration importante								
<u>Assemblage</u>								
• Emboîtement insuffisant			1					
• Emboîtement désaligné (désaxé) horizontalement								
<u>Géométrie</u>								
• Coude à gauche								
• Coude d'élévation								
<u>Obstruction et obstacles</u>								
• Dépôt de graviers						1		

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles
Dossier : 026 04 2013

Date : 03 avril 2013

Caractéristiques tronçon								
Tronçon	277 > 278	279 > 278	280 > 279	280 > 281	281 > 282	282 > 283	283 > 283bis	283bis > 284
Diamètre des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée du tronçon :	10.40 m	28.90 m	23.90 m	56.60 m	54.50 m	24.30 m	35.60 m	29.80 m
Longueur inspectée du tronçon :	10.40 m	28.90 m	23.90 m	56.60 m	54.50 m	24.30 m	35.60 m	29.80 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 3 / 0	0 / 1 / 3	0 / 1 / 1	0 / 1 / 4	0 / 4 / 2	0 / 2 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
<u>Déformations</u>								
• Ovalisation					1			
<u>Etanchéité</u>								
• Infiltration importante								
<u>Assemblage</u>								
• Emboîtement insuffisant								
• Emboîtement désaligné (désaxé) horizontalement						1		
<u>Géométrie</u>								
• Coude à gauche								
• Coude d'élévation								
<u>Obstruction et obstacles</u>								
• Dépôt de graviers								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles

Dossier : 026 04 2013

Date : 03 avril 2013

Caractéristiques tronçon								
Tronçon	284 > 319	319 > 320	320 > 321	321 > 322	322 > 323	324 > 323	324 > 325	325 > 326
Diamètre des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée du tronçon :	16.40 m	18.40 m	11.60 m	26.80 m	24.60 m	17.10 m	15.20 m	23.40 m
Longueur inspectée du tronçon :	16.40 m	18.40 m	11.60 m	26.80 m	24.60 m	17.10 m	15.20 m	23.40 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 3	0 / 3 / 2	0 / 2 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 1	0 / 1 / 1
• Tronçon visité incomplètement								
<u>Déformations</u>								
• Ovalisation							1	
<u>Etanchéité</u>								
• Infiltration importante								
<u>Assemblage</u>								
• Emboîtement insuffisant						1		
• Emboîtement désaligné (désaxé) horizontalement								
<u>Géométrie</u>								
• Coude à gauche								
• Coude d'élévation								
<u>Obstruction et obstacles</u>								
• Dépôt de graviers								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



SAINT JEAN D'AULPS
Le Jourdil / Les Mouilles
Dossier : 026 04 2013

Date : 03 avril 2013

Caractéristiques tronçon								Total
Tronçon	326 > 327	327 > 328	328 > 329	329 > 329bis	330 > 329bis			
Diamètre des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200			1263.60 m
Longueur mesurée du tronçon :	35.00 m	37.60 m	31.50 m	19.50 m	35.40 m			1263.60 m
Longueur inspectée du tronçon :	35.00 m	37.60 m	31.50 m	19.50 m	35.40 m			0 / X / X
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 1 / 1	0 / 1 / 1	0 / 1 / 0	0 / 0 / 1	0 / 0 / 1			
• Tronçon visité incomplètement								
<u>Déformations</u>								
• Ovalisation	1							3
<u>Etanchéité</u>								
• Infiltration importante								1
<u>Assemblage</u>								
• Emboîtement insuffisant								6
• Emboîtement désaligné (désaxé) horizontalement								1
<u>Géométrie</u>								
• Coude à gauche								2
• Coude d'élévation								1
<u>Obstruction et obstacles</u>								
• Dépôt de graviers	2							3