

FICHES DE TERRAIN N°3

LE MARQUET

Localisation du tronçon :

- PK 2,098 et PK 0,868 : section de 1230 ml.
-

Caractéristiques géomorphologiques :

- Le Marquet s'écoule entre les cultures et un simple haie d'arbres borde son cours en rive gauche.
- Au PK 1,925, il est busé sur environ 5 à 6 m au niveau du chemin VC N°11 par 2 canalisations DN700.
- Juste à l'aval de cet ouvrage, le Marquet prend une direction E-SE en réalisant un méandre en angle droit. Il suit alors la pente des terrains alentours par un tracé rectiligne bordé par une haie de chênes, frênes et aulnes alignés tous les 2-3 mètres ainsi qu'un sentier pédestre.
- Au PK 1,645, un autre ouvrage traverse le Marquet ; il s'agit d'une passerelle formée de poutres métalliques et d'un tablier en béton reposant sur les berges (Cf Fiche Ouvrage N°4). Un peu plus en aval, la main de l'homme a modifié le cours du Marquet ; tout d'abord des petits murs maçonnés en galets ont été aménagés récemment pour protéger la berge gauche du cours d'eau, puis on trouve un aménagement permettant la décharge d'une partie du débit du Marquet dans une conduite DN400 par l'intermédiaire d'une grille placée au fond du lit du ruisseau. Cette grille est très souvent recouverte par des matériaux charriés par le Marquet et mériterait un entretien régulier permettant d'assurer son bon fonctionnement.
- A l'aval de cette prise d'eau, le ruisseau prend une direction S-SW en effectuant à nouveau un méandre à angle droit et suit alors le fond d'un thalweg plus marqué au milieu de cultures. Un sentier pédestre est toujours présent en rive gauche.